

28 LUG. 2004

60019 Senigallia, li  
PDC 1° M.lla ARGESE 071/64780



Al **COMUNE**  
**- SENIGALLIA -**


e; per conoscenza:

Prot. n° 23144 / Sez. Tecnica

Alla **REGIONE MARCHE**  
Servizio Progettazioni OO.PP.  
Attività Estrattive e V.I.A.  
60100 - **ANCONA** -

Alla **CAPITANERIA DI PORTO**  
Sez. Tecnica  
60100 - **ANCONA** -

Oggetto: Lavori di escavo - Porto di Senigallia



LAVORI  
OO.PP.

**RACCOMANDATA**

Riferimento fogli:

DATA	04
<input type="checkbox"/> DLLPP	
<input type="checkbox"/> UGAT	
<input type="checkbox"/> UGEI	
<input checked="" type="checkbox"/> UPOR	
<input type="checkbox"/> UPRO	
<input type="checkbox"/> USTR	
5° SERVIZIO LL.PP.	
TITOLO H	
CAT.	09
FASC.	2004/4

- a)- n. 34045 in data 8 Giugno 2004;
- b)- n. 37386 in data 22 giugno 2004, entrambi del 5° Servizio Lavori e Servizi Pubblici Ambiente -Ufficio Porto e Reticolo Fluviale .

In data 16 giugno u. s. sono stati ultimati i lavori di escavo dei fondali della canaletta di accesso della darsena turistica. Detti lavori, di somma urgenza, hanno fatto seguito a quelli eseguiti nei mesi di Marzo/ Aprile c. a. che hanno interessato i fondali della darsena n°1 destinata alle unità da pesca .

La suindicata attività estrattiva ha portato le quote dei fondali a circa - 3,50 mt., rendendo l'approdo fruibile da parte del ceto peschereccio e dell'utenza diportistica.

16/06/2004

MARZO/APRILE 2004

./.

Nonostante il notevole impegno profuso da codesta Amministrazione nel far eseguire i lavori in parola, è stato verificato che le quote dei fondali citati (-3,50), pur essendo trascorso un tempo relativamente breve dalla data di ultimazione dei lavori, si sono ridotti e continuano a ridursi a causa del continuo rilascio di materiale inerte accumulatosi negli anni lungo il canale.

Per ovviare alla problematica citata, lo scrivente ritiene indispensabile procedere all'escavo di tutto lo specchio acqueo del canale principale con inizio dal ponte della ferrovia e per tutta la sua lunghezza fino all'imboccatura senza soluzione di continuità.

Tale intervento appare necessario e propedeutico ai prossimi lavori di escavo programmati il cui iter amministrativo è in corso di definizione.

Alla Capitaneria di Porto di Ancona, cui la presente è inviata per conoscenza, si allegano in fotocopia i fogli in riferimento.

IL COMANDANTE  
T.V.(SP) Domenico CICCO

