

**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

Comando Provinciale di ANCONA

SCHEDA STATISTICA - RAPPORTO D'INTERVENTO**DATI SCHEDA**

Scheda Data Scheda Altro Comando Provincia Fuori Zona
Comando Sede Servizio

DATI INTERVENTO

Chiamata	Uscita dalla sede	Arrivo sul luogo	Partenza dal luogo	Rientro in sede
<input type="text" value="10/02/2014"/>				
<input type="text" value="17:08"/>	<input type="text" value="17:09"/>	<input type="text" value="17:13"/>	<input type="text" value="17:32"/>	<input type="text" value="17:38"/>

Luogo

Tipologia

Sostanza

Causa

Superfici bruciate (Mq): Boschi Campi Sterpaglie

DATI PREVENZIONE INCENDI

Non è stata rilevata un'attività soggetta alla normativa di prevenzione incendi.

DATI GENERALI

Comune Prov. Codice

Indirizzo N. Km Palazzina Scala Piano Interno

Proprietario/Titolare/Ragione Sociale

Richiedente

Luogo di Lavoro (SI/NO):

ENTI INTERVENUTI

Nessuno

PERSONALE INTERVENUTO

R.O.S. Capo Partenza

Autisti

Altro personale

Funzionari

AUTOMEZZI INTERVENUTIMezzi **RELAZIONE DI INTERVENTO****INFORMAZIONI E SITUAZIONE ALL'ARRIVO SUL POSTO**

si verificava la struttura portante del ponte 2 giugno, nello specifico pilastri e travi. Risultavano mancanti vaste zone di intonaco copriferro, con numerose verghe scoperte ed in stato di carbonatazione.

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA SI PROVVEDEVA A

non si effettuava alcuna operazione in quanto non si ravvisavano i presupposti di pericoli immediati. Sul posto era presente la Polizia Municipale

RISULTATI OTTENUTI



DANNI A PERSONE, BENI, RISORSE, RISORSE AMBIENTALI O NATURALI

PERSONE INFORTUNATE E/O DECEDUTE

PRESUMIBILE CAUSA DEL SINISTRO

Informativa all'Autorità Giudiziaria: NO

PROVVEDIMENTI DI TUTELA ADOTTATI

ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nessuna attività di Polizia Giudiziaria espletata.

Documentazione video-fotografica presente: NO

ULTERIORI INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE DI INTERVENTO REDATTA CON LA VERSIONE PRECEDENTE DELLA PROCEDURA

- DATI RILEVATI:

richiedente intervento: Petrillo Pasquale, nato a Napoli il 16/06/67 residente a Senigallia via di Maiano 208/A, riconosciuto tramite pat. n° U18141342W

FUNZIONARIO DI SERVIZIO: SDACE CARDUCCI MASSIMO

PERSONE IDENTIFICATE

Nessuna

SEGNALAZIONI INTERVENTO

Sono state effettuate le seguenti segnalazioni

<i>Destinatario</i>	<i>Numero Protocollo Segnalazione</i>	<i>Data Segnalazione</i>
Prefettura Ancona	2108	10/02/2014 00:00:00
Sindaco Senigallia	2108	10/02/2014 00:00:00

IL COMPILATORE
CQE BEVILACQUA GIOVANNI