

Melissa - Asa Ambiente

Da: segreteria@ecocae.it
Inviato: martedì 27 settembre 2016 10:16
A: m.veschi@asambiente.it
Oggetto: Invio rapporti di prova da Centro Assistenza Ecologica firmati digitalmente
Allegati: 16LA03992-002252.pdf; 16LA03992-002252.pdf.p7m; 16LA03993-002252.pdf; 16LA03993-002252.pdf.p7m; 16LA03994-002252.pdf; 16LA03994-002252.pdf.p7m

Priorità: Alta

Si trasmette in allegato RDP firmati digitalmente e copia in PDF - salvo Vs. precisa richiesta non verrà inviata copia cartacea I codici campioni ,16LA03992,16LA03993,16LA03994 fanno riferimento alla commessa 16-001533

Powered by ProlabQ <http://www.openco.it>





Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Spett.
ASA S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI
Via San Vincenzo, 18
60013 CORINALDO (AN)

Rapporto di prova n°: 16LA03992 del 22/07/2016

Descrizione: **Cumulo rifiuti**

CER: -

Data accettazione: **21/07/2016**

Data prelievo: **21/07/2016** Prelevato da: **Personale CAE** Trasportato da: **Personale CAE**

Modalità di camp.: * **IO-25 (Rif. UNI 10802:2013)**

Luogo: **Spiaggia di Senigallia**

Punto di prelievo: **Lato Corinaldo**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Inizio prova Fine prova
Residuo a 105 °C <i>UNI EN 14346</i>	%	82,9	21/07/2016 21/07/2016
Residuo a 550 °C <i>CNR IRSA 2 Q64 Vol 2 1984</i>	%	79,3	21/07/2016 21/07/2016
Carbonio organico totale (TOC) <i>UNI EN 13137:2002</i>	mg/kg	16000	21/07/2016 21/07/2016

Fine del rapporto di prova n° **16LA03992**

File firmato digitalmente
Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Emilio Benetti
(Ord.Reg.le Chimici Marche n°237)



Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Spett.
ASA S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI
Via San Vincenzo, 18
60013 CORINALDO (AN)

Giudizio di classificazione in base al Rapporto di Prova 16LA03992 del 22/07/2016

Codice C.E.R.:
Descrizione:



Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Spett.
ASA S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI
Via San Vincenzo, 18
60013 CORINALDO (AN)

Rapporto di prova n°: 16LA03994 del 22/07/2016

Descrizione: **Cumulo rifiuti**

CER: -

Data accettazione: **21/07/2016**

Data prelievo: **21/07/2016** Prelevato da: **Personale CAE** Trasportato da: **Personale CAE**

Modalità di camp.: * **IO-25 (Rif. UNI 10802:2013)**

Luogo: **Spiaggia di Senigallia**

Punto di prelievo: **Lato Castelleone di Suasa**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Inizio prova Fine prova
Residuo a 105 °C <i>UNI EN 14346</i>	%	86,5	21/07/2016 21/07/2016
Residuo a 550 °C <i>CNR IRSA 2 Q64 Vol 2 1984</i>	%	83,0	21/07/2016 21/07/2016
Carbonio organico totale (TOC) <i>UNI EN 13137:2002</i>	mg/kg	16000	21/07/2016 21/07/2016

Fine del rapporto di prova n° **16LA03994**

File firmato digitalmente
Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Emilio Benetti
(Ord.Reg.le Chimici Marche n°237)



Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Spett.
ASA S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI
Via San Vincenzo, 18
60013 CORINALDO (AN)

Giudizio di classificazione in base al Rapporto di Prova 16LA03994 del 22/07/2016

Codice C.E.R.:

Descrizione:

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Pagina 1 di 1

Centro Assistenza Ecologica Srl - Soc. Unipersonale Soggetta ad attività di direzione e controllo di CAE Holding Srl
Via Caduti del Lavoro, 24/i - 60131 ANCONA - Tel. 071.290201 - Fax 071.2867654 - www.ecocae.it - E-mail: ecocae@ecocae.it
Iscr. Reg. Imprese AN, Partita IVA e C.F.01541050421 - R.E.A. AN n. 149590 - Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Per l' informativa sulla privacy visitare il sito internet <http://www.ecocae.it>



Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Spett.
ASA S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI
Via San Vincenzo, 18
60013 CORINALDO (AN)

Rapporto di prova n°: 16LA03993 del 22/07/2016

Descrizione: **Cumulo rifiuti**

CER: -

Data accettazione: **21/07/2016**

Data prelievo: **21/07/2016** Prelevato da: **Personale CAE** Trasportato da: **Personale CAE**

Modalità di camp.: * **IO-25 (Rif. UNI 10802:2013)**

Luogo: **Spiaggia di Senigallia**

Punto di prelievo: **Lato Ostra Vetere**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Inizio prova Fine prova
Residuo a 105 °C UNI EN 14346	%	83,7	21/07/2016 21/07/2016
Residuo a 550 °C CNR IRSA 2 Q64 Vol 2 1984	%	80,3	21/07/2016 21/07/2016
Carbonio organico totale (TOC) UNI EN 13137:2002	mg/kg	15000	21/07/2016 21/07/2016

Fine del rapporto di prova n° **16LA03993**

File firmato digitalmente
Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Emilio Benetti
(Ord.Reg.le Chimici Marche n°237)



Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Spett.
ASA S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI
Via San Vincenzo, 18
60013 CORINALDO (AN)

Giudizio di classificazione in base al Rapporto di Prova 16LA03993 del 22/07/2016

Codice C.E.R.:
Descrizione:



Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Spett.
ASA S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI
Via San Vincenzo, 18
60013 CORINALDO (AN)

Rapporto di prova n°: 16LA03995 del 22/07/2016

Descrizione: **Cumulo rifiuti**

CER: -

Data accettazione: **21/07/2016**

Data prelievo: **21/07/2016** Prelevato da: **Personale CAE** Trasportato da: **Personale CAE**

Modalità di camp.: * **IO-25 (Rif. UNI 10802:2013)**

Luogo: **Spiaggia di Senigallia**

Punto di prelievo: **Lato Arcevia**

Parametro

Metodo

	U.M.	Risultato	Inizio prova Fine prova
Residuo a 105 °C <i>UNI EN 14346</i>	%	82,8	21/07/2016 21/07/2016
Residuo a 550 °C <i>CNR IRSA 2 Q64 Vol 2 1984</i>	%	79,5	21/07/2016 21/07/2016
Carbonio organico totale (TOC) <i>UNI EN 13137:2002</i>	mg/kg	14000	21/07/2016 21/07/2016

Fine del rapporto di prova n° **16LA03995**

File firmato digitalmente
Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Emilio Benetti
(Ord.Reg.le Chimici Marche n°237)



Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Spett.
ASA S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI
Via San Vincenzo, 18
60013 CORINALDO (AN)

Giudizio di classificazione in base al Rapporto di Prova 16LA03995 del 22/07/2016

Codice C.E.R.:
Descrizione:
